


RE96

Indicatore di posizione Panel position indicator

Indicateur de position

Indicatore meccanico digitale a lettura diretta, con azzeratore.
Digital mechanic indicator, direct drive. Zero-setting screw.
Indicateur mecanique digital. Remise à zéro par vis.




Rapporto Ratio Rapport	Passo Pitch Pas	Lettura dopo 1 giro Indication after 1 revolution Indication après un tour m/m
1:05	0,5	0005
1:10	1	0010
1:15	1,5	0015
1:20	2	0020
1:25	2,5	0025
1:30	3	0030
1:35	3,5	0035
1:40	4	0040
1:50	5	0050
1:60	6	0060

NOTE: Su richiesta sono disponibili altri rapporti.
Other ratios available on request.
Sur demande: autres rapports.

Su richiesta si fornisce il flessibile.
Flexible shaft available on request.
Sur demande: flexible.

Materiale: Tecnopolimero.
Thermoplastic.
Plastique polyamide.


Colore: nero.
black.
noir.




RE96

- Impiego:** strumento per la lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo).
Il movimento viene trasmesso attraverso un albero di uscita situato nella parte posteriore dello strumento e viene trasferito al numeratore.
- Use:** instrument to directly read a motion (or an angle). Motion is transmitted by an output shaft set on the back of the instrument and is conveyed to the counter.
- Usage:** instrument pour lire directement un déplacement (ou un angle). Un arbre de sortie, placé dans la part postérieur de l'instrument, transmet le mouvement qui est transféré au numérateur.
- Trasmissione:** diretta o con flessibile.
Transmission: direct or by flexible.
Transmission: directe ou avec flexible.
- Numeratore:** a 4 cifre (tre di colore nero ed un decimale colore rosso) con altezza cifre m/m 8.
Counter: 4 digit meter (red to indicate decimals), height m/m 8.
Numérateur: 4 chiffres (rouge pour décimal), hauteur 8 mm.
- Rotazione:** 0 = oraria, valori crescenti. S = antioraria, valori crescenti.
Revolution: 0 = clockwise, increasing values. S = anti-clockwise, increasing values.
Rotation: 0 = horaire. S = anti horaire.
- Uscita albero di comando:** sul retro (N) oppure verso il basso (G).
Drive Shaft: back (N) or down (G).
Sortie de l'arbre de commande: derrière (N) ou bas (G).
- Vista:** frontale (F) o inclinata (I).
View: frontal (F) or tilted (I).
Vue: frontale (F) ou inclinée (I).
- Azzeramento:** frontale a vite.
Zero-setting: in front, with screw.
Remisa à zéro: frontale, par vis.


Attacchi per albero di comando



Diretto sull'albero



Con trasmissione flessibile:
con quadro da 2,7 m/m



Con trasmissione flessibile:
a vite sul flessibile

Esempio di ordinazione:	modello	passo	senso	attacco	uscita albero	vista
Ordering example:	model	pitch	revolution	socket	drive shaft	view
Refer. de commande:	modele	pas	rotation	fixation	sortie arbre	vue
	RE	1	S	B	G	F